



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Szám: 36310/384/2022 *le*

JEGYZŐKÖNYV

(helyszíni ellenőrzésről)

Készült: 2022. év ... 02. hó ... 28. nap ... 2133 SÜDOLKÉT MECCSFA U. 22. szám alatt

Tárgy: A 2133 SÜDOLKÉT MECCSFA U. 22. szám alatti tüzesetet / helyszíni gyakorlat tüzesetet követő tartályfeltöltés során az alábbi, tűzoltóság által használt, tűzoltó-vízforrások tűzvédelmi helyszíni ellenőrzésének tapasztalatai.

Sorszám	Vízforrás azonosítása (helye: Település, közterület, megnevezése, létesítmény neve, esetlegesen jelölt sorszáma)	Fénykép sorszáma (pl.: 170701-1-1)
1	2133 SÜDOLKÉT MECCSFA U. 22 WGS N: 47° 44.2236 WGS E: 019° 08.8989	
2	WGS N: WGS E:	
3	WGS N: WGS E:	
4	WGS N: WGS E:	
5	WGS N: WGS E:	

Jelen vannak a hatóság részéről:

Név, rendf.: *HALAS UNICENTRUM TŰZVÉDELMI*
Beosztás: *RAZPARALCSÓK*

Név, rendf.: *Balogh Dávid t. el.*
Beosztás: *vez. men. vez.*

Jelen vannak az ellenőrzött tűzoltó vízforrás
üzemeltetője/készzenlétben tartója részéről:

Egyéb résztvevők (hatósági tanú, tolmács, más hatóság, szerv képviselője, stb.): / nem volt

nem volt jelen

Név:
Beosztás:
Szül.hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Telefonszám:
Eljárásjogi helyzete: ügyfél / tanú

Név:
Beosztás:
Szül.hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Telefonszám:
Eljárásjogi helyzete: ügyfél / tanú

Az ellenőrzött tűzoltó vízforrás üzemeltetője/készzenlétben tartójának megnevezése:

DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) adószáma: 10863877244; cégjegyzék száma: 1310 40189

A helyszíni ellenőrzés előre nem tervezetten, a tűzoltóság beavatkozása / gyakorlata / tüzesetet követő tartályfeltöltése során tapasztaltak alapján került megtartásra.

Az ellenőrzés megtartása az ügyfél jelenléte – a szemletárgy birtokosának közreműködése – nélkül is elvégezhető volt, ezért az ügyfél kiértékelésétől eltekintettem. igen nem

Az ellenőrzés során az oltóvízforrásokkal kapcsolatos tűzvédelmi előírások teljesülését vizsgáltuk.

.....
ügyfél / tanú

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
ellenőrző

Az ellenőrzés során az alábbiakat tapasztaltuk:

Megállapítások*		A jegyzőkönyv első oldalán rögzített oltóvízforrások sorszámai				
		1	2	3	4	5
vízforrás típusa	föld feletti tűzcsap	X				
	föld alatti tűzcsap					
	oltóvíz tározók					
vezeték névleges átmérője / tározó űrtartalma (mm / m ³)		100				
elhelyezkedése	közterület	X				
	létesítményen belül					
használhatósága	üzemképes, vízkivétel eredményes	X				
	üzemképtelen, vízkivétel eredménytelen					
megközelíthetősége	megfelelő	X				
	nem, vagy nehezen megközelíthető					
vízforrás jelzótáblája	megfelelő	X				
	hiányzik, vagy nem a tényleges helyét jelöli					
	sérült					
csonkkapcsok állapota, rögzítettsége	megfelelő					
	nem megfelelő	X				
kupakkapcsok állapota, szerelhetősége – (f.f.- t.cs.)	megfelelő					
	nem megfelelő					
föld alatti tűzcsap esetében	a tűzcsapszekrény nyithatósága	megfelelő				
		nem megfelelő				
	a tűzcsapszekrény tisztasága	megfelelő				
		nem megfelelő				
	a féjszerelvényt védő fedél vagy menetes záró sapka állapota, nyithatósága	megfelelő				
		nem megfelelő				

Továbbá az alábbiakat állapítottuk meg:

A tűzcsap megfelelően működik.

..... ügyfél nyilatkozat /tanú észrevétele (kérelemre szó szerint):

A helyszíni ellenőrzés során digitális technológiával fényképfelvétel, db pótlap készült.

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után a benne foglaltak hitelével aláírtuk.

..... Kmf.

 ügyfél / tanú jegyzőkönyvvezető ellenőrző

A jegyzőkönyv 1 példányát átvettem:

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36310/384-1/2022.ált.